

# 農林土木委託業務特記仕様書

## (共通仕様書の適用)

**第1条** 本業務は、徳島県農林水産部「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」及び徳島県県土整備部「用地調査等共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

## (共通仕様書の変更・追加事項)

**第2条** 「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、徳島県ホームページ（農林水産基盤整備局農山漁村振興課のページ）に掲載している各業務の「共通仕様書【変更・追加事項】」のとおりとする。なお、入札公告日又は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

## (共通仕様書の読み替え)

**第3条** 「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」において、「徳島県電子納品運用ガイドライン【農林土木事業設計業務編】」とあるのは、「徳島県電子納品運用ガイドライン【農林土木設計等業務編】」と、読み替えるものとする。

## (ウィークリースタンス)

**第4条** 本業務は、ウィークリースタンス（受発注者で1週間のルール（スタンス）を目標として定め、計画的に業務を履行する）の対象業務であり、次の各号を取り組まなければならない。

- (1) ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）
- (2) マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）
- (3) フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）

2 前項第1号は必ず実施するものとし、第2号及び第3号についてはどちらか一方は必ず実施しなければならない。なお、前項第1号から第3号に加えて別の取組を行うことを妨げない。

3 ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。

4 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。

5 ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

## (履行報告)

**第5条** 受注者は、履行状況を徳島県ホームページに掲載する様式に基づき毎月作成し、履行月の翌月5日までに監督員に提出しなければならない。なお、提出については、紙または電子メールにより行うこととし、電子メールを活用する場合は、次のとおりとする。

2 受注者は、様式18-1と電子メール様式18-2に必要事項を記入した後、電子メールに添付し監督員へ送信する。監督員は記載内容を確認し、電子メール様式18-2に確認年月日と発注者確認欄に氏名を入力した上で、受注者へPDF形式のファイルに変換し返信する。なお、受注者は電子メールで提出した様式を、再度紙媒体で提出する必要はない。

# 治山施設点検整備調査要領

## 1. 調査の目的

山地災害等の発生を未然に防止するため、既設の治山施設状況を的確に把握するとともに、治山施設の維持管理及び機能回復強化を行うための基礎資料を得ることを目的とする。

## 2. 調査の手法

別紙＜治山施設現地点検チェックシート＞に基づき現地での点検調査を行い、様式補助表「治山施設点検整備表」「治山施設現況調査表」へ取りまとめること。

また、クラック、破損、洗掘等が発見された施設は、別紙4-1「治山ダム見取り図及び写真位置図(例)」に位置や規模等を記入整理すること。

なお施設状況の写真は必ず撮影し、別紙4-2「写真帳(例)」に整理すること。

### (a) 目視点検

各施設の点検項目に従い、施設の損傷、部材や材料の劣化状況を近接して観察するとともに、可能な場合には遠望により施工区域全体の現況を目視により点検する。

### (b) 損傷等の程度・規模の計測

施設に異常が認められた場合(軽微なものは除く)は、必要に応じてハンマー等の簡易な器具等を使用し部材や材料の劣化の進行状況を調査するとともに、メジャー、ポール等各種測定器具により、損傷の規模・程度を計測し、マーキングあるいは鉛を打つなど測定ポイントを明確にして、経過観察が容易となるよう、記録する。

### (c) 健全度評価

別紙＜治山施設現地点検チェックシート＞における施設の健全度評価は、定期点検及び必要に応じて実施される追加調査の結果に基づき、部位別に健全度を評価した上で、施設周辺の森林状況等も踏まえ、施設全体について総合的に健全度の評価を行うものとする。(治山施設個別施設計画策定マニュアル参照)

様式補助表「治山施設現況調査表」においても評価する。(別表)

### (d) 点検施設の状況写真

点検調査で治山施設等の写真を撮影する場合は、別途の「治山施設点検整備調査写真撮影のポイント」を参考とする。なお、デジタルカメラによる高解像度な撮影を原則とする。

## 3. 留意事項

※保全対象に影響が懸念される施設の損傷及び早急な対策が必要な施設等については、監督員に遅滞なく報告すること。

※施設に直接影響を及ぼす木本類等については、監督員に報告すること。

※写真撮影の支障となる枝、小径木、草本等は、事前に処理してから撮影すること。

※GPSを携行し、施設の位置を特定すること。ただし、地形条件等で計測不能の場合は除く。

※写真の撮影年月日を正確に設定し、写真データに記録させること。

※石積構造物については、別紙5の「石積調査」も行うこと。

※点検にあたってはアクセス道路の状況など施設の立地条件、補修・補強をする場合の施工性など、今後の維持管理の参考となる内容についても、記述しておくこと。

※調査対象から除外できる施設については、治山施設個別施設計画策定マニュアルにある計画対象から除外できる施設に関する指針を参照とする。

## 治山施設点検整備調査写真撮影のポイント

### 渓間工

#### ◆全景撮影（下流側より全景）

- ①下流側から構造物全体が見えるような位置、なるべく構造物の上流側が見えるように、やや高い位置にカメラを据えて撮る。
- ②渓床状況等が判る写真を撮る。
- ③構造物施工箇所の中心線上にポールを立てて撮る。

#### ◆袖部撮影（左岸・右岸側）

- ①右岸・左岸部下流側のやや高い位置から撮る。
- ②袖の取付けと山腹面の傾斜等が判るように撮る。なるべく立体感が出るように撮る。
- ③堤名板を撮る。なお、文字の判読できること。
- ④下流側または上流側の問詰工等の施工状況をアップで撮る。

#### ◆問詰工、護岸工等撮影（左岸・右岸・堤底）

- ①下流側または上流側の問詰工の状況をアップで撮る。

#### ◆渓流全体撮影

- ①施設を中心として渓流全体が立体的及び背後の林地概況（背景）が見えるように、斜め方向の高い位置から撮る。

#### ◆複数施設撮影

- ①下流側から構造物が一連している状況を撮る。

#### ◆異常箇所撮影

- ①位置の特定できる写真（全景、局所）を必ず撮る。
- ②ポール、リボンテープ、スケール等を使用してアップ写真を撮る。

#### ●留意事項

- ①原則、前回撮影の写真（治山台帳の写真）と同じ撮影地点、アングルで撮る。目標となる背景物（立木とか岩石）を入れる。
- ②原則、下流側から上流側に向けた写真とする。
- ③計測機器の目盛が判るようにアップ写真も撮る。
- ④なるべく一枚の写真に収まるように撮るのが望ましいが、パソコンでパノラマ処理する場合も考慮して撮る。

## 別紙5 石積調査（該当するものに○印をする。）

施設名( )

構造 ①空石積 ②練石積 ③混合積み ④その他( ) ⑤不明

積み方 ①布積 ②谷積 ③乱積 ④その他( ) ⑤不明

天端処理 ①切天端 ②隅天端 ③巻天端 ④笠石 ⑤その他( ) ⑥不明

石材の加工分類（整形か自然石か等）

① 間知石 ②野面石 ③丸割石 ④割石 ⑤その他( ) ⑥不明

石材の大きさ 1つの石の大きさ(縦 cm × 横 cm × 奥行き cm程度)


### 参考資料（石積みの基礎知識）

#### 《積み方による分類》


##### ①布積

・各段のたかさを水平に揃えて積み、横目地が一直線になる積み方。

切石布積



玉石布積




##### ②谷積

・一定の谷ができるように剣先をうえにして刻みながら積む方法。

切石谷積



玉石谷積（往復積）



亀甲積




堤防谷積




##### ③乱積

・様々な大きさの石を組み合わせて積み上げる

切石乱積



玉石乱積




乱積




#### 《天端処理》

##### ①切天端




##### ②隅天端



##### ③巻天端



##### ④笠石



#### 《石の加工による分類》

①間知石 一寸法に割ってつくる石

②野面石 一河川や山から集めた石をそのまま利用

③丸割石 一野面石の大きいものを割って利用

④割石 一型をつくらず割った石（自然の石の形を利用）

## 別表


### 構造物本体の評価

Aランク	「施設の破損が著しい」、「施設の修繕が必要である」などの施設破損が著しい箇所についての評点である。
Bランク	「施設の破損があり、施設自体若しくは外力により破損の進行する恐れがある」、「今後、施設の修繕が必要である」などの施設の破損は見受けられるものの、急を要するものではないと診断された箇所についての評点である。
Cランク	施設に破損は見受けられない」、「施設に小規模な破損がある」などの、施設の修繕等が必要でないと診断された箇所についての評点である。

### 周辺状況の評価

Aランク	「新生崩壊やクラックが存在する」、「早急に手当てが必要である」などの崩壊が著しい箇所についての評点である。
Bランク	「小規模な崩壊があり、今後、進行する恐れがある」、「今後、崩壊等の修繕が必要であると思われる」などの崩壊は見受けられるものの、急を要するものではないと診断された箇所についての評点である。
Cランク	「崩壊等は見受けられない」、「周辺に小規模な崩壊等がある」などの、崩壊の修繕等が必要でないと診断された箇所についての評点である。

### オリジナルフォルダ分け



## 別紙

## 治山施設現地点検チェックシート 記載例

渓間工(谷止工、護岸工等)

							点検年月日	2016/2/1					
調査者所属	(株)〇〇〇						点検者氏名	△△ □□					
治山台帳番号	× × × -〇〇〇						工事番号	複第△△号					
施工年度	S50						事業名	復旧治山					
施工箇所	〇〇市大字△△××						過去の補修履歴	H16に県単治山事業により、谷止工のクラック補修を実施					
緯度	36	度	33	分	55.5	秒	経度	139	度	20	分	15.8	秒
種別	No.1 コンクリートブロック積護岸工						諸元						
工種・部位	点検項目	異常 あり	なし	異常の概略※	部位別 健全度 (1~4)	工種・部位	点検項目	異常 あり	なし	異常の概略※	部位別 健全度 (1~4)		
本体	天端摩耗(コンクリート)	○		放水路中央部 L=5.5m、D=50cm(最大) 上流端までは達していない。	3	本体 	変形		○				
	堤体損傷		○				傾倒		○				
	石積みの欠落(石積)	○		欠落個数N=5個	2		損傷(鋼製・木製のみ)		○				
	ひび割れ(コンクリート)		○				ひび割れ(クラック) 目地の開き (コンクリート、ブロック積)	○		目地の開き W=3mm(最大)	2		
	クラックによる漏水(コンクリート) 内部材劣化による漏水(石積)	○		堤体左岸部中央	2		漏水		○				
	目地の開き		○				ブロックの欠落 (ブロック積)	○		欠落個数N=3個	2		
	傾倒		○				接続部開き・漏水	○		W=3mm(最大)、漏水少量有り	2		
	埋没		○				部材の腐食・腐朽 (鋼製・木製のみ)		○				
	間詰部の損傷		○				部材の破断・ボルト欠損、 中詰材の流出 (鋼製・木製のみ)		○				
	変形(鋼製・木製のみ)		○				基礎部洗掘		○				
	部材の腐食・腐朽 (鋼製・木製のみ)		○				端部洗掘		○				
	部材の破断・ボルト欠損、 中詰材の流出 (鋼製・木製のみ)		○				背面土砂の沈下、流出		○				
	部材の脱落 (鋼製透過型のみ)					その他付帯施設等	安全施設の異常	○		昇降金具の折れ曲がり			
	底版コンクリートの摩耗 (鋼製透過型のみ)						渓岸または渓床侵食の発生や拡大	○		右岸袖部直上 L(斜面長)=4.0m、W=5.0m、 D=50cm			
	流木等による閉塞 (鋼製透過型のみ)						新規の山腹崩壊や地すべり、落石発生や既往崩壊地の拡大		○				
	損傷		○				渓床の新規土石流堆積物や巨礫、流木の堆積	○		施設上流の右岸渓床に新規の堆積土砂を確認(W=5.0m、d=1.0m、 $\phi_{max}=1.5m$ )			
	石積みの欠落(石積)		○				流木の堆積及び渓岸沿いの流木になる恐れのある立木		○				
	ひび割れ(コンクリート)		○				土砂等の堆積状況 (堆砂敷への植生侵入状況)	満砂	未満砂	未満砂の場合、余裕高、湛水の有無等を記載			
	変形(鋼製・木製のみ)		○					○		草本類が疎らに繁茂する。 木本類は見られない。			
袖部	部材の腐食・腐朽 (鋼製・木製のみ)		○			周辺の森林状況等							
	部材の破断・ボルト欠損、 中詰材の流出 (鋼製・木製のみ)		○										
施設周辺	基礎部洗掘	○		放水路中央部直下 L=8m、D=50cm(最大) 堤底部は空洞化していない。	2	摘要	(異常の原因)	・天端摩耗、基礎洗掘：崩壊地を抱える大流域で、流水・流砂が多いため。 ・石積の欠損、漏水：冬期に凍結するため、凍結融解作用と考えられる。					
	袖部洗掘		○				(修繕予定時期、修繕方法、概算工事費、判定の理由など)						
現地点検者 施設全体の健全度判定	●健全度Ⅲ	機能低下が生じる可能性があり、早期に対策が必要						・天端が最大50cm摩耗しているが、上流端に達しておらず、部位別健全度3とした。 ・周辺の森林状況等からは、土砂生産が活発な状況が窺えるが、顕著な経年変化は見られないと判断し、施設全体の健全度もⅢとした。					
	○健全度Ⅳ	安定性や強度が低下しており、緊急に対策が必要											

※異常の概略は、異常箇所の位置、規模、追加調査の結果等を記載する。

異常の規模が計測可能であれば、計測値を記入し、次のように記載する。

計測値の記載例: 本数(N=〇本)、延長(L=〇m)、幅(W=〇m)、深さ(D=〇m)、高さ(H=〇m) 等

規模の記載単位は、1mを超える場合はm単位、1m未満の場合はcm単位、1cm未満の場合はmm単位とする。

別紙4-1 治山ダム見取り図及び写真位置図（例）

平面図		写真	代表写真	点検日時	
				点検者名	
				市町村名	
				台帳番号	
				箇所名	
側面図		写真-1		写真-2	
正面図		写真-3		写真-4	

平面図

側面図

正面図

点検日時
点検者名
市町村名
台帳番号
箇所名

写 真 帳			
標識		アクセス道	
全 景		堤名版	
各部位		各部位	

様式10 補助表

治山施設点検整備表

事業名			索引番号
施業地			施行年度
点 檢 整 備 状 況			
点検年月日	点 檢 者	点 檢 状 況	整 備 状 況

記載注意


- 1 本表は、治山台帳の補助表として作成する。
- 2 事業名、索引番号、施業地、施工年度は、治山台帳と一致させる。
- 3 点検年月日は、施設の点検整備を行った年月日を記入する。
- 4 点検者は、官職氏名を記入し、これに捺印する。
- 5 点検状況は、施設の破損状況、崩壊の拡大の有無、植栽木の枯損状況、機能発揮の状況等について簡明に記入する。
- 6 整備状況は、施設の補修状況、保育状況等について簡明に記入する。

## 治山施設現況調査表

都道府県等名	
管理機関名	
索引番号	

地区名	現況調査対象物				構造物本体の評価	周辺状況の評価
実施年月日					ランク：(A・B・C)	ランク：(A・B・C)
点検者					ランク：(A・B・C)	ランク：(A・B・C)
位置目印					ランク：(A・B・C)	ランク：(A・B・C)
北緯		東経			ランク：(A・B・C)	ランク：(A・B・C)

〔施設位置図〕



〔写真貼付欄〕

〔状況説明〕

〔整備状況〕

--	--