

位置図(1/3)



業務箇所(寺谷急傾斜地崩壊危険区域)

阿部

御水大師

由岐漁港(阿部)


女郎岩

業務名:R2波土 寺谷急傾斜地 美波・阿部他 落石防護柵修繕設計業務

業務箇所:海部郡美波町阿部他

出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成

位置図(2/3)



業務箇所(寺前急傾斜地崩壊危険区域)

業務名: R2波土 寺谷急傾斜地 美波・阿部他 落石防護柵修繕設計業務

業務箇所: 海部郡美波町阿部他

出典: 国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成

位置図(3/3)



業務名:R2波土 寺谷急傾斜他 美波・阿部他 落石防護柵修繕設計業務

業務箇所:海部郡美波町阿部他

出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成