


工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴·大麻桧 落石防護柵修繕工事
路線名等	徳 島 北 灘 線
工事箇所	鳴門市大麻町桧
図面名	位置図・平面図
縮尺	図 示 図面番号 1/3
事業者名	徳 島 県 東 部 県 土 整 備 局 < 徳 島 >

落石防護柵詳細図1 s=1:50




注:基礎目地は既設擁壁目地に出来るだけあわす事。
施設落防支柱は500程度残存させて基礎止めとする。

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桧 落石防護柵修繕工事
路線名等	徳 島 北 灘 線
工事箇所	鳴門市大麻町桧
図面名	落石防護柵詳細図 1
縮 尺	図 示 図面番号 2/3
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉

落石防護柵詳細図2 s=1:50

注:基礎目地は既設擁壁目地に出来るだけあわす事。

既設落防支柱は500程度残存させて基礎止めとする。



_ + 5	 R 2 徳土 徳島北灘線
工事名	鳴·大麻桧 落石防護柵修繕工事
路線名等	徳 島 北 灘 線
工事箇所	鳴門市大麻町桧
図面名	落石防護柵詳細図 2
縮 尺	図 示 図面番号 3/3
事業者名	