徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ５営繕　鳴門高等学校　鳴・撫養　東棟
　　改修工事建築
工事場所　　鳴門市撫養町斎田

○工事概要
　東棟　　鉄筋コンクリート造　５階建て（PH2F）　延床面積2,031.74㎡
　外壁改修工事に係る建築工事

○工事期間
　契約締結日の翌日から２４０日間
○刊行物は次の単価を採用している
　・建築コスト情報　２０２３年１０月
　・建築施工単価　　２０２３年１０月
　・建設物価　　２０２３年１０月
　・積算資料　　２０２３年１０月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している
　・交通誘導警備員　３００人　￥4,987,500円
　・仮囲い　Ｈ＝２．０ｍ　Ｗ＝１８．５ｍ　￥126,540円
　・キャスターゲート　Ｗ＝６．０ｍ　￥86,800円
　・建設機械（クレーン１３ｔ）２日　￥97,000円

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（平成28年版）により算定している。
　仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
　本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
　法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

※注意
　設計書（金抜き）に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり，契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	48,135,865	
計			48,135,865	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,322,017	
現場管理費	1	式	7,628,890	
一般管理費等	1	式	8,699,228	
計			23,650,135	
工事価格	1	式	71,786,000	
消費税等相当額	1	式	7,178,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	78,964,600	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	48,135,865	
計			48,135,865	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
東棟校舎	1	式	48,135,865	
計			48,135,865	

東棟校舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	20,185,693	
外壁改修	1	式	9,908,160	
防水改修	1	式	13,181,968	
塗装改修	1	式	187,168	
建具改修	1	式	4,500,716	
内部改修	1	式	117,506	
発生材処理	1	式	54,654	
計			48,135,865	

東棟校舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	20,185,693	
計				20,185,693	
外壁改修		1	式	9,908,160	
計				9,908,160	
防水改修		1	式	13,181,968	
計				13,181,968	
塗装改修		1	式	187,168	
計				187,168	
建具改修	アルミニウム製建具	1	式	3,145,000	
建具改修	鋼製建具	1	式	1,355,716	
計				4,500,716	
内部改修		1	式	117,506	
計				117,506	
発生材処理	運搬	1	式	3,126	
発生材処理	処分	1	式	51,528	

東棟校舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				54,654	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		117,424	別紙 00-0001
養生		1	式		215,176	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		697,180	別紙 00-0003
外部足場		1	式		14,824,708	別紙 00-0004
内部足場		1	式		115,525	別紙 00-0005
災害防止		1	式		4,215,680	別紙 00-0006
計					20,185,693	

東棟校舎　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	2,429	㎡	280	680,120	
外壁 外装薄塗材撤去	サンダー工法	2,234	㎡	640	1,429,760	
水洗清掃	60～80Kg／cm2	2,429	㎡	200	485,800	
外装薄塗材Ｅ JIS A 6909 (個別)	砂壁状 ローラー	2,234	m2	1,250	2,792,500	
下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-1　ｶﾁｵﾝ系	2,234	㎡	800	1,787,200	
コンクリート面 撥水剤塗り		195	㎡	2,250	438,750	
高圧水洗	100～120Kg／cm2	152	㎡	200	30,400	
ガラスブロック 塗膜防水	クリア	152	㎡	5,550	843,600	
法定福利費	ガラスブロック塗膜防水	1	式		36,800	
①-1ひび割れ部 樹脂注入工法 (個別)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ 挙動無　硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 工法:自動式	121	m	8,030	971,630	
②-1ひび割れ部 Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 (個別)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ 幅0.2mm以上 1.0mm以下　挙動有 ｼｰﾘﾝｸﾞ材　　塗装有	98	m	4,200	411,600	
計					9,908,160	

東棟校舎　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	2,888	m	610	1,761,680	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.8	m3	5,150	4,120	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×15	466	m	690	321,540	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×20	182	m	690	125,580	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×15	306	m	730	223,380	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×15	1,883	m	600	1,129,800	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×20	51.1	m	730	37,303	
水洗清掃	60～80Kg／cm2	1,113	㎡	200	222,600	
R屋根 塗膜防水	超速硬化ウレタン塗装 ｔ3.0	760	㎡	8,100	6,156,000	
R屋根 不具合部補修	既存防水層浮き・剥離部 切開後、炙り戻し 全体面積20%程度	152	㎡	1,870	284,240	
パラペット 塗膜防水	超速硬化ウレタン塗装 ｔ2.0	216	㎡	6,370	1,375,920	
パラペット 不具合部補修	既存防水層浮き・剥離部 撤去後、段差補正 全体面積5%程度	10.8	㎡	3,000	32,400	
内樋 塗膜防水	超速硬化ウレタン塗装 ｔ2.0	137	㎡	6,370	872,690	
内樋 不具合部補修	既存防水よれ・破断部 切開後、パッチ補修 全体面積5%程度	6.9	㎡	7,350	50,715	
法定福利費	超速硬化ウレタン塗装	1	式		584,000	

東棟校舎　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					13,181,968	

東棟校舎		塗装改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り	塩ビ樋 3級　　下地調整共	192	m	820	157,440	
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面) 施工面積：5.2㎡	1	式		29,728	別紙 00-0007
計					187,168	

東棟校舎		建具改修			アルミニウム製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-17 固定網戸 (合成樹脂)	W701xH2047	2	か所	24,000	48,000	
AW-18 固定網戸 (合成樹脂)	W838xH1940	7	か所	18,000	126,000	
AW-18A 固定網戸 (合成樹脂)	W838xH1940	12	か所	18,600	223,200	
AW-18B 固定網戸 (合成樹脂)	W838xH1940	9	か所	18,600	167,400	
AW-25 固定網戸 (合成樹脂)	W1010xH600x3枚 網戸固定用下地アングル L=3200共	1	か所	50,100	50,100	
AW-26 固定網戸 (合成樹脂)	W838xH2140	30	か所	24,900	747,000	
AW-29 固定網戸 (合成樹脂)	W740xH1250x2枚	19	か所	26,500	503,500	
AW-30 固定網戸 (合成樹脂)	W740xH1850x2枚	23	か所	32,500	747,500	
AW-31 内開き網戸 (合成樹脂)	W750xH1250	1	か所	27,600	27,600	
AW-32 固定網戸 (合成樹脂)	W740xH1250	1	か所	14,900	14,900	
AW-33 固定網戸 (合成樹脂)	W740xH1850	2	か所	17,900	35,800	
AW-37 固定網戸 (合成樹脂)	W829xH1439 網戸固定用下地アングル L=4736共	2	か所	21,700	43,400	
AW-44 内開き網戸 (合成樹脂)	W750xH1250	2	か所	25,400	50,800	
AW-48 固定網戸 (合成樹脂)	W740xH1850x2枚	3	か所	37,100	111,300	
運搬費	アルミ製建具	1	式		30,500	

東棟校舎	建具改修			アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取付工事費	アルミ製建具	1	式		199,000	
法定福利費	アルミ製建具	1	式		19,000	
計					3,145,000	

東棟校舎	建具改修			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	3.8	㎡	1,470	5,586	
発生材積込み	鋼製建具 人力	0.2	m3	5,150	1,030	
STD-1 両開きドア	W1800xH2100　SUS HL 本締錠（上下2箇所） SUS押棒L600　フロアヒンジ	1	か所	960,000	960,000	
運搬費	鋼製建具	1	式		132,000	
取付調整費	鋼製建具	1	式		199,000	
法定福利費	鋼製建具	1	式		6,100	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 10㎜ 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.6	㎡	20,000	52,000	
計					1,355,716	

東棟校舎　内部改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般 集積共	7.2	㎡	1,550	11,160	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	1.2	㎡	1,290	1,548	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類　人力	0.2	m3	5,150	1,030	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用　厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共 施工面積：7.2㎡	1	式		39,304	別紙 00-0008
天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 突付け 施工面積：1.2㎡	1	式		30,304	別紙 00-0009
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角 施工箇所：2箇所　開口補強共	1	式		34,160	別紙 00-0010
計					117,506	

東棟校舎　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃プラ類 DID区間有り 10.5km以下	0.8	m3	2,100	1,680	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ガラスくず DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3	2,800	280	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3	4,660	466	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　有価材：SUS建具 DID区間有り 23.0km以下	0.2	m3	3,500	700	
計					3,126	

東棟校舎		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	廃プラ	1.5	m3	35,000	52,500	
発生材処分	ガラスくず	0.2	t	5,640	1,128	
発生材処分	石膏ボード	0.1	t	20,000	2,000	
発生材処分	有価材：SUS建具	0.1	t	▲41,000	▲4,100	
計					51,528	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		117,424	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		1,038	㎡	82	85,116	
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	368	㎡	82	30,176	
墨出し(内部改修)	個別改修	26	㎡	82	2,132	
計					117,424	
養生		1	式		215,176	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	1,038	㎡	52	53,976	
養生(外壁改修)		368	㎡	390	143,520	
養生(内部改修)	個別改修	26	㎡	180	4,680	
養生(内部改修)	搬出入路部分	130	㎡	100	13,000	
計					215,176	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		697,180	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	1,038	㎡	160	166,080	
整理清掃後片付け (外壁改修)		368	㎡	1,280	471,040	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	26	㎡	660	17,160	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	130	㎡	330	42,900	
計					697,180	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		14,824,708	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 180日　運搬共	1	式		2,803,760	別紙 00-0004/00-001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 180日　運搬共	1	式		7,142,400	別紙 00-0004/00-002
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 180日　運搬共	1	式		3,177,540	別紙 00-0004/00-003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m以上 180日　運搬共	1	式		940,100	別紙 00-0004/00-004
ブラケット足場	180日　運搬共	1	式		87,612	別紙 00-0004/00-005
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 180日　運搬共	1	式		618,576	別紙 00-0004/00-006
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	1	式		54,720	別紙 00-0004/00-007
計					14,824,708	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 180日　運搬共	1	式		2,803,760	別紙 00-0004/00-001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 －　－	808	㎡	1,180	953,440	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満　180日	808	㎡	1,620	1,308,960	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	808	㎡	410	331,280	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	808	㎡	260	210,080	
計					2,803,760	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 180日　運搬共	1	式		7,142,400	別紙 00-0004/00-002
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	1,860	㎡	1,290	2,399,400	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満　180日	1,860	㎡	1,800	3,348,000	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	1,860	㎡	450	837,000	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,860	㎡	300	558,000	
計					7,142,400	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 180日　運搬共	1	式		3,177,540	別紙 00-0004/00-003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 －　－	834	㎡	1,440	1,200,960	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満　180日	834	㎡	1,620	1,351,080	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 －　－	834	㎡	450	375,300	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	834	㎡	300	250,200	
計					3,177,540	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m以上 180日　運搬共	1	式		940,100	別紙 00-0004/00-004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m以上 －　－	238	㎡	1,590	378,420	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上　180日	238	㎡	1,620	385,560	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上 －　－	238	㎡	440	104,720	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	238	㎡	300	71,400	
計					940,100	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ブラケット足場	180日　運搬共	1	式		87,612	別紙 00-0004/00-005
ブラケット足場	180日　運搬共	59.6	㎡	1,470	87,612	
計					87,612	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 180日　運搬共	1	式		618,576	別紙 00-0004/00-006
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	526	m	240	126,240	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 180日	526	m	720	378,720	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	526	m	150	78,900	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	526	m	66	34,716	
計					618,576	
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	1	式		54,720	別紙 00-0004/00-007
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	114	㎡	480	54,720	
計					54,720	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場		1	式		115,525	別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	5.5	㎡	840	4,620	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 30日　運搬共	1	式		110,905	別紙 00-0005/00-001
計					115,525	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 30日　運搬共	1	式		110,905	別紙 00-0005/00-001
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　-	20.5	㎡	3,350	68,675	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　30日	20.5	㎡	600	12,300	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　平家用	20.5	㎡	700	14,350	
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	20.5	㎡	760	15,580	
計					110,905	

東棟校舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		4,215,680	別紙 00-0006
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 180日　運搬共	3,740	㎡	880	3,291,200	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 180日　運搬共	864	m	1,070	924,480	
計					4,215,680	

東棟校舎	塗装改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面) 施工面積：5.2㎡	1	式		29,728	別紙 00-0007
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面) 施工面積：5.2㎡	5.2	㎡	140	728	
ＥＰ塗り 改修仕様	塗装手間	1	式		29,000	
計					29,728	

東棟校舎	内部改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共 施工面積：7.2㎡	1	式		39,304	別紙 00-0008
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共 施工面積：7.2㎡	7.2	㎡	1,320	9,504	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	施工手間	1	式		29,800	
計					39,304	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 突付け 施工面積：1.2㎡	1	式		30,304	別紙 00-0009
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 突付け 施工面積：1.2㎡	1.2	㎡	420	504	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	施工手間	1	式		29,800	
計					30,304	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角 施工箇所：2箇所　開口補強共	1	式		34,160	別紙 00-0010
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角 施工箇所：2箇所　開口補強共	2	か所	2,180	4,360	
天井点検口	施工手間	1	式		29,800	
計					34,160	