


R 3 営繕 池田イケミナニ職員住宅


三・池田 本館外壁改修工事

図 面 目 録			
図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
A-1	特記仕様書 1	A-8	現況 立面図（ひび割れ等）、建具表
A-2	特記仕様書 2	A-9	天井伏図 1階・2階、改修概要
A-3	附近見取図 配置図	A-10	（既存参考図）矩 計 図（1）
A-4	足場計画図（参考）	A-11	（既存参考図）矩 計 図（2）
A-5	既存平面図 1階・2階	A-12	（既存参考図）階段断面詳細図
A-6	立 面 図（1） 改修概要	A-13	（既存参考図）屋根伏図、断面図、部分詳細図
A-7	立 面 図（2） 改修概要	A-14	概略工事工程表（参考）

課長	副課長	課長補佐	主査兼係長	係長	課員	担当



徳島県三好市イケミナミ2107
 今回工事箇所
 付近見取図



配置図 S=1/200

今回工事箇所


仮囲い：成形鋼板H=3.0m
 延長 L=52.0m

徳島県県土整備部宮籍課


工事名 R3宮籍 池田イケミナミ職員住宅
 三・池田 本館外壁改修工事
 図面名称 付近見取図 配置図

図面番号 A-3
 縮尺 A2 1/200
 A3 ≒ 1/285



松根一級建築士事務所
 徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844
 松根美幸 1級建築士 登録番号 81874号




1・2階 平面図 S=1/100




南面 立面図 S=1/100


凡例  は、枠組本足場D=900を表す
 は、枠組本足場D=600を表す




北面 立面図 S=1/100




東面 立面図 S=1/100




西面 立面図 S=1/100




内部西面 S=1/100
吹抜・階段室



内部東面 S=1/100
吹抜・階段室




吹抜南面 S=1/100




吹抜北面 S=1/100

徳島県土整備部営繕課	工事名	R3 営繕 池田イケミナミ職員住宅 三・池田 本館外壁改修工事	図面番号	A-4	松根一級建築士事務所 徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 089-662-2844 松根美幸 1級建築士 登録番号 81874号
	図面名称	足場計画図(参考)	縮尺	A2 ≒ 1/100 A3 ≒ 1/142	



1階床面積 154.26 m²

1階 平面図 S = 1/100



2階床面積 154.26 m²

2階 平面図 S = 1/100

徳島県土整備部営繕課


工事名 R3営繕 池田イケミナミ職員住宅
三・池田 本館外壁改修工事
図面名称 既存平面図 1階・2階

図面番号 A-5
縮尺 A2 ≒ 1/100
A3 ≒ 1/142


松根一級建築士事務所
徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 089-662-2844
松根英幸 1級建築士 登録番号 81874号

※特記事項：既存シーリング（建具周囲・タイル目地・打継目地等）全面撤去後、高圧水洗浄 60~80kg/cm²後、各部の工程を進めること。


名称	現況概要	改修概要	名称	現況概要	改修概要
① 外壁	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	① 手摺壁 外壁面	コンクリート打放し、外装タイル貼 50×100	ひび割れ部・浮き部・欠損部補修
② 軒天	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装	② 手摺壁内・外、梁型	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、外装再塗装と同様
③ 鼻隠し	モルタル刷毛引、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	③ 段裏（プランク置場共）	防水モルタルコテ磨き	ひび割れ部・欠損部補修
④ 巾木（全般）	防水モルタルコテ押さえ	ひび割れ部・欠損部補修	④ 天井（LGS天井下地）	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装
⑤ 手摺壁 外面	コンクリート打放し、外装タイル貼 50×100	ひび割れ部・浮き部・欠損部補修	⑤ 床下換気孔 14箇所	鋳鉄製 150×300 縦棧14本	D P再塗装
⑥ 手摺壁 内面	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	⑥ 物干し金物	アルミ製 自在型 2箇所/軒×4	高圧水洗浄のみ
⑦ 笠木	防水モルタルコテ磨き	ひび割れ部・欠損部補修	⑦ ブランター置場	防水モルタル塗	ひび割れ部・欠損部補修
⑧ 手摺	ステンレス	高圧水洗浄のみ	⑧ プロパン置場 表示板 1箇所	鋼製900×600撤去処分、文字（※）LPガス容器置場、火気厳禁、無断立入禁止	ステンレス製 900×600×5mm 新設（文字：既存に合わず）
⑨ 床裏面 1階	コンクリート打放しのまま	全上	⑨ LPガス湯沸器	42.2kw用 片口PH-2003W W350×H520×D150×2台	一旦取り外し、再取付
⑩ 床裏面 2階	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装	⑩ 屋根壁際水切金物	鋼製折り曲げ加工 巾300程度×L=600	D P再塗装
⑪ 目地シーリング 建具廻り	ポリウレタン系 10×10 撤去処分	変成シリコン系 打ち替え	⑪ 鋼製建具	SD-1×4箇所、SD-2×4箇所（建具表参照）	SD-1×4は高圧水洗浄のみ、SD-2×4はD P再塗装（建具表参照）
⑫ 外壁ヨコ	25×15 撤去処分	ポリウレタン系 打ち替え	⑫ 階段室 電気計器盤等	スチール製、1階 W750×H945×D200、W455×H310×D120 スチール製、2階 W625×H625×D15、W330×H480×D15	D P再塗装
⑬ 基礎上部	20×10 撤去処分	全上	⑬ 外灯（配置図図示）	鉄柱 75φ H=3330	鉄部 D P再塗装
⑭ ベランダタイルタテ	15×10 撤去処分	ポリサルファイド系 打ち替え	⑭ ガス管（各部壁面取付）	SGP鋼管 SOP塗	本体外壁塗材で一体塗装
⑮ ベランダタイルヨコ	20×10 撤去処分	全上	⑮ その他設備	換気パイプVU50φ、100φ AEP塗、換気グリッド付 7#φ100φ	高圧水洗浄のみ
⑯ 外壁 タテ目地	外壁塗装塗材と同じ（シーリングなし）	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	⑯ 軒樋	塩ビカラー角樋 W=150	一旦取り外し、再取付 D P塗替え（通水確認）
⑰ タテ樋	吹抜部鋼製（40φ、75φ、100φ）、その他は塩ビカラー市場品	吹抜部鋼製及びその他塩ビカラー角樋をD P塗替え（通水確認）			
⑱ ベランダ隔壁板 2箇所	無石棉セメントケイカル板 AEP塗、アルミ枠、800×1800	清掃後、ケイカル面両面 EP再塗装			




南面 立面図 S = 1 / 100



東面 立面図 S = 1 / 100



北面 立面図 S = 1 / 100



西面 立面図 S = 1 / 100

特記事項：縦目地はシーリングなし

徳島県土木整備部管轄課

工事名 R3管轄 池田イケミナミ職員住宅
三・池田 本館外壁改修工事

図面番号 A-6

松根一級建築士事務所










図面名称 立面図(1) 改修概要

縮尺 A2 ≒ 1/100
A3 ≒ 1/142

徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 089-662-2844
松根英幸 1級建築士 登録番号 81874号


※特記事項：既存シーリング（建具周囲・タイル目地・打継目地等）全面撤去後、高圧水洗浄 60~80kg/cm²後、各部の工程を進めること。

名称	現況概要	改修概要	名称	現況概要	改修概要	
① 外壁	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	⑬ 階段	手摺壁 外壁面	コンクリート打放し、外装タイル貼 50×100	ひび割れ部・浮き部・欠損部補修
② 軒天	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装	⑭ 手摺壁内・外、梁型	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、外壁再塗装と同様	
③ 鼻隠し	モルタル刷毛引、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	⑮ 笠木	防水モルタルコテ磨き	ひび割れ部・欠損部補修	
④ 巾木（全般）	防水モルタルコテ押さえ	ひび割れ部・欠損部補修	⑯ 手摺	ステンレス	高圧水洗浄のみ	
⑤ 手摺壁 外面	コンクリート打放し、外装タイル貼 50×100	ひび割れ部・浮き部・欠損部補修	⑰ 床裏面 1階	コンクリート打放しそのまま	全上	
⑥ 手摺壁 内面	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	⑱ 床裏面 2階	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装	
⑦ ベランダ 笠木	防水モルタルコテ磨き	ひび割れ部・欠損部補修	⑲ 目地シーリング 建具廻り	ポリウレタン系 10×10 撤去処分	変成シリコン系 打ち替え	
⑧ 手摺	ステンレス	高圧水洗浄のみ	⑳ 外壁ヨコ	25×15 撤去処分	ポリウレタン系 打ち替え	
⑨ 床裏面 1階	コンクリート打放しそのまま	全上	㉑ 基礎上部	20×10 撤去処分	全上	
⑩ 床裏面 2階	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装	㉒ ベランダタイルタテ	15×10 撤去処分	ポリサルファイド系 打ち替え	
⑪ 目地シーリング 建具廻り	ポリウレタン系 10×10 撤去処分	変成シリコン系 打ち替え	㉓ ベランダタイルヨコ	20×10 撤去処分	全上	
⑫ 外壁ヨコ	25×15 撤去処分	ポリウレタン系 打ち替え	⑳ 外壁 目地	外壁塗装塗材と同じ（シーリングなし）	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	
⑬ 基礎上部	20×10 撤去処分	全上	㉔ タテ樋	吹抜部銅製（40φ、75φ、100φ）、その他は塩ビカラー市場品	吹抜部銅製樋及びその他塩ビカラー一貫樋をD.P.塗替え（通水確認）	
⑭ ベランダタイルタテ	15×10 撤去処分	ポリサルファイド系 打ち替え	㉕ ベランダ隔壁板 2箇所	無石綿セメントケイカル板 AEP塗、アルミ枠、800×1800	清掃後、ケイカル面両面 EP再塗装	
⑮ ベランダタイルヨコ	20×10 撤去処分	全上	㉖ 階段室 電気計器盤等		スチール製、1階 W750×H945×D200、W455×H310×D120 スチール製、2階 W625×H625×D15、W330×H480×D15	
⑯ 外壁 目地	外壁塗装塗材と同じ（シーリングなし）	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	㉗ 外灯（配置図図示）		鉄柱 75φ H=3330	
⑰ 床裏面 1階	コンクリート打放しそのまま	全上	㉘ ガス管（各部壁面取付）		S.G.P鋼管 S.O.P塗	
⑱ 床裏面 2階	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装	㉙ その他設備		換気パイプ VU50φ、100φ AEP塗、換気グリッド付 7φ±100φ	
⑲ 目地シーリング 建具廻り	ポリウレタン系 10×10 撤去処分	変成シリコン系 打ち替え	㉚ 軒樋		塩ビカラー角樋 W=150	
⑳ 外壁ヨコ	25×15 撤去処分	ポリウレタン系 打ち替え				
㉑ 基礎上部	20×10 撤去処分	全上				
㉒ ベランダタイルタテ	15×10 撤去処分	ポリサルファイド系 打ち替え				
㉓ ベランダタイルヨコ	20×10 撤去処分	全上				
㉔ タテ樋	吹抜部銅製（40φ、75φ、100φ）、その他は塩ビカラー市場品	吹抜部銅製樋及びその他塩ビカラー一貫樋をD.P.塗替え（通水確認）				
㉕ ベランダ隔壁板 2箇所	無石綿セメントケイカル板 AEP塗、アルミ枠、800×1800	清掃後、ケイカル面両面 EP再塗装				




浮き面積	タイル面浮き等状況	ひび割れ等長さ	吹付面ひび割れ幅等状況	集 計			
① 0.07 m ²	外装タイル浮き	④ 0.27 m	0.2mm~1.0mm未満	①タイル貼総面積 76.486 m ² 1階タイル貼面積 36.325 m ² (47.5%) 2階タイル貼面積 40.161 m ² (52.5%)			
② 0.0375 m ²	"	⑥ 0.6 m	"	・2階0.25m ² 以上浮き面積算出：(1階タイル浮き面積) 4.05m ² /47.5%×52.5%×70%=3.13m ² ・2階0.25m ² 未満浮き箇所算出：(1階タイル浮き箇所) 5箇所/47.5%×52.5%×70%=4箇所			
③ 3.255 m ²	"	⑦ 1.18 m	"	②吹付タイル総面積 423.383m ² 1階吹付タイル面積 215.135m ² (50.81%) 2階吹付タイル面積 208.248m ² (49.19%)			
⑤ 0.075 m ²	"	小計	ひび割れ 2.05 m	・2階ひび割れ長さ算出：(1階ひび割れ長さ) 2.05m/50.81%×49.19%×70%=1.4m			
⑨ 0.015 m ²	"						
⑩ 0.345 m ²	"						
⑪ 0.215 m ²	"	欠損数量	タイル面欠損状況				
⑫ 0.4475 m ²	"	3 枚 (100×50)	0.015 m ²	0.25m ² 未満	1F 5箇所	2F 4箇所	合計 9 箇所
小計	0.25m ² 未満	小計	欠損 0.1 m ²	0.25m ² 以上	4.05	3.13	7.2 m ²
	0.25m ² 以上						RCひび割れ長さ
							1F 2.05m
							2F 1.4m
							合計 3.5m
							0.1m ²
							全面調査数量

建具表 S=1/100		AW-1	AW-2	AW-3	AW-4	AD-1	AD-2	SD-1	SD-2
符 号		AW-1	AW-2	AW-3	AW-4	AD-1	AD-2	SD-1	SD-2
型 式		アルミ換気小窓付引違戸	アルミ換気小窓付引違窓	アルミ両袖縦出し出窓	アルミ内倒し窓	アルミ片開ガリ戸	アルミガリ付点検口	塩ビ鋼板玄関片開戸	スチールPS改め口
数 量		16 箇所	4 箇所	4 箇所	16 箇所	1 箇所	3 箇所	4 箇所	4 箇所
形状寸法									
			(巾木位置)			清掃のみ			塗替 (両面枠共)




北面 立面図 S=1/100




南面 立面図 S=1/100

凡例
 ◎ は、ひび割れを表す。
 ◎ は、タイルの浮きを表す。



西面 立面図 S=1/100



東面 立面図 S=1/100

プロパン置場表示板 (参考)

900

燃

火 気 厳 禁

無 断 立 入 禁 止

LP ガ ス 容 器 置 場

600

ステンレス HL 仕上
 900×600×5mm
 RC造 壁面取付

特記事項：縦目地はシーリングなし

徳島県土整備部営繕課

工事名 R3営繕 池田イケミナミ職員住宅
 三・池田 本館外壁改修工事

図面名称 現況 立面図 (ひび割れ等)、 建具表


図面番号 A-8

縮尺 A2 ≒ 1/100
 A3 ≒ 1/142


松根一級建築士事務所
 徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844
 松根英幸 1級建築士 登録番号 81874号

※特記事項：既存シーリング（建具周囲・タイル目地・打継目地等）全面撤去後、高圧水洗浄 60~80kg/cm²後、各部の工程を進めること。

名 称	現 況 概 要	改 修 概 要	名 称	現 況 概 要	改 修 概 要
① 外 壁	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	①9 手摺壁 外壁面	コンクリート打放し、外装タイル貼 50×100	ひび割れ部・浮き部・欠損部補修
② 軒 天	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装	②0 手摺壁内・外、梁型	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、外壁再塗装と同様
③ 鼻 隠 し	モルタル刷毛引、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	②1 笠木	防水モルタルコテ磨き	ひび割れ部・欠損部補修
④ 巾 木（全般）	防水モルタルコテ押さえ	ひび割れ部・欠損部補修	②2 段裏（ﾌﾞﾗﾝﾀﾞ-置場共）	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装
⑤ 手摺壁 外面	コンクリート打放し、外装タイル貼 50×100	ひび割れ部・浮き部・欠損部補修	②3 天井（LGS天井下地）	無石綿セメントケイカル板、アクリルリシン吹付	清掃後、外装薄塗材E再塗装
⑥ 手摺壁 内面	コンクリート打放し、アクリル弾性タイル吹付+トップコート塗膜防水材	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	②4 床下換気孔 14箇所	鍍鉄製 150×300 縦棧14本	D P再塗装
⑦ 笠木	防水モルタルコテ磨き	ひび割れ部・欠損部補修	②5 物干し金物	アルミ製 自在型 2箇所/軒×4	高圧水洗浄のみ
⑧ 手摺	ステンレス	高圧水洗浄のみ	②6 プランター置場	防水モルタル塗	ひび割れ部・欠損部補修
⑨ 床裏面 1 階	コンクリート打放しのまま	全 上	②7 プロパン置場 表示板 1箇所	鋼製900×600撤去処分、文字：(燃)LPガス容器置場、火気厳禁、無断立入禁止	ステンレス製 900×600×5mm 新設（文字：既存に合わず）
⑩ 床裏面 2 階	コンクリート打放し、アクリルリシン吹付	ひび割れ部・欠損部補修後、外装薄塗材E再塗装	②8 LPガス湯沸器	42.2kw用 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W350×H520×D150×2台	一旦取り外し、再取付
⑪ 目地シーリング 建具廻り	ポリウレタン系 10×10 撤去処分	変成シリコン系 打ち替え	②9 屋根壁際水切金物	鋼製折り曲げ加工 巾300程度×L=600	D P再塗装
⑫ " 外壁ヨコ	" 25×15 撤去処分	ポリウレタン系 打ち替え	③0 鋼製建具	SD-1×4箇所、SD-2×4箇所（建具表参照）	SD-1×4は高圧水洗浄のみ、SD-2×4はD P再塗装（建具表参照）
⑬ " 基礎上部	" 20×10 撤去処分	全 上	③1 階段室 電気計器盤等	ｽﾃｰﾙ製、1階 W750×H945×D200、W455×H310×D120 ｽﾃｰﾙ製、2階 W625×H625×D15、W330×H480×D15	D P再塗装
⑭ " ベランダタイルタテ	" 15×10 撤去処分	ポリサルファイド系 打ち替え	③2 外 灯（配置図参照）	鉄柱 75φ H=3330	鉄部 D P再塗装
⑮ " ベランダタイルヨコ	" 20×10 撤去処分	全 上	③3 ガス管（各部壁面取付）	SGP鋼管 SOP塗	本体外壁塗装材で一体塗装
⑯ 外壁 タテ目地	外壁塗装塗材と同じ（シーリングなし）	ひび割れ部・欠損部補修後、防水形複層塗材E塗、建築用塗膜防水材（JIS A6021）再塗装	③4 その他設備	換気ﾊﾞｲﾌﾟ VU50φ、100φ AEP塗、換気ｶﾞﾗﾝﾌﾞ付 7φ≒100φ	高圧水洗浄のみ
⑰ タテ樋	吹抜部鋼製（40φ、75φ、100φ）、その他は塩ビカラー市場品	吹抜部鋼製樋及びその他塩ビカラー堅樋をD P塗替え（通水確認）	③5 軒樋	塩ビカラー角樋 W=150	一旦取り外し、再取付 D P塗替え（通水確認）
⑱ ベランダ隔壁板 2箇所	無石綿セメントケイカル板 AEP塗、アルミ枠、800×1800	清掃後、ケイカル面両面 EP再塗装			



1階 天井伏図 S=1/100



2階 天井伏図 S=1/100

凡例： は、対象外を表す。


徳島県土木整備部宮籍課

工事名 R3宮籍 池田イケミナミ職員住宅
三・池田 本館外壁改修工事


図面番号 A-9

縮尺 A2 1/100
A3 1/142


松根一級建築士事務所
徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL.088-662-2844
松根美幸 1級建築士 登録番号 81874号




徳島県県土整備部管轄課 工事名 R3管轄 池田イケミナミ職員住宅 三・池田 本館外壁改修工事	図面番号	A-10	松根一級建築士事務所 徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844 松根美幸 1級建築士 登録番号 81874号
	縮尺	A2 1/30 A3 1/42	
図面名称 (参考) 矩計図 (1)			





徳島県土整備部営繕課	工事名	R3 営繕 池田イケミナミ職員住宅 三・池田 本館外壁改修工事	図面番号	A-11		松根一級建築士事務所 徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 089-662-2844 松根美幸 1級建築士 登録番号 81874号
	図面名称	(参考) 矩計図 (2)	縮尺	A2	≒ 1/30	
			A3	≒ 1/42		




徳島県土整備部営繕課	工事名	R3営繕 池田イケミナミ職員住宅 三・池田 本館外壁改修工事	図面番号	A-12		松根一級建築士事務所 徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844 松根美幸 1級建築士 登録番号 81874号
	図面名称	(参考) 階段断面詳細図	縮尺	A2	≒ 1/30	
			A3	≒ 1/42		



屋根伏図 1/100



イ部 詳細図 1/10



ロ部 詳細図 1/10

徳島県県土整備部営繕課	工事名	R3 営繕 池田イケミナミ職員住宅 三・池田 本館外壁改修工事	図面番号	A-13	松根一級建築士事務所 徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844 松根美幸 1級建築士 登録番号 81874号
	図面名称	(参考) 屋根伏図、断面図、部分詳細図	縮尺	A2 ≒ 1/100、1/10 A3 ≒ 1/142、1/14	

工 事 名 称		R3 営繕 池田イケミナミ職員住宅 三・池田 本館外壁改修工事										工 期		自 令和 年 月 日	
構 造・規 模		鉄筋コンクリート造 2階建 延べ床面積：308.52 m ²										至 令和 年 月 日			
工 事 期 間		1 ヶ月目			2 ヶ月目			3 ヶ月目			4 ヶ月目 ▽工期末			備 考	
概 略 工 程 表	準 備 工														
	仮 設 工										足場解体・美装			仮囲い・足場設置・立会検査 足場解体・片付	
	外 壁 調 査													調 査 資 料 作 成 立会確認共	
	シーリング撤去 高圧水洗浄														
	ひび割れ等補修														
	塗 装 工													外 壁 ・ 既 存 配 管 類 再 塗 装	
	シーリング打替														
	その他工事													樋取り外し分再取付 既存設備盤類・外灯柱等再塗装等	
	検 査 等										足場撤去前検査 竣工検査・手直し			足場撤去前検査・竣工検査・手直し	