

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 8 営繕 国府支援学校 徳・国府 ダイバーシティ棟改修工事建築（担）
工事箇所： 徳島市国府町矢野

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	補足説明書の現地調査について、「希望者は、事前に施設管理者へ連絡をし、了解を得ること。」と記載がありますが、本項目に対する管理者(担当・連絡先)についてご指示ください。	施設管理者は、以下の者になります。 担 当：事務課長 連絡先：tel 088-642-4055
2	改特-02 他工事との取り扱いについて、区分表にて建築工事に○印がついている設備に関する項目の一部は仕様・数量が不明です。契約後の設計変更協議対象と考えてよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
3	B-005 改修内部仕上表について、ギャラリーの備考欄に『新設スチール手摺』と記載がありますが、設計書に新設スチール手摺の項目が見受けられません。契約後の設計変更協議対象と考えてよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）の「建築工事-金属-内部」にある「既存FB 錆止め」に含まれています。
4	B-005 多目的ホールの備考に『一部：プロジェクター用壁紙貼り』と記載がありますが、設計書に当該項目が見受けられません。契約後の設計変更協議対象と考えてよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 本工事の対象とする場合は、設計変更の対象とします。
5	B-005 改修内部仕上表の特記事項に『※外周に面する壁は、グラスウール24K t-50充填とすること(2階柱型を除く)』と記載がありますが、設計書に当該項目が見受けられません。契約後の設計変更協議対象と考えてよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。

工 事 名： R 8 営繕 国府支援学校 徳・国府 ダイバーシティ棟改修工事建築（担）

番号	質 問	回 答
6	B-050 食品製造実習室に『壁見切り：SUS t-1.5曲加工』が2箇所ありますが、設計書に当該項目が見受けられません。契約後の設計変更協議対象と考えてよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）の「建築工事-金属-内部」にある「SUS壁見切り」に含まれています。
7	B-064 ホル2展開図Aに水切り：カラーガルバリウム鋼板「t-0.4」と記載がありますが、設計書では「t-0.35」となっています。どちらを正と考えればよろしいでしょうか。	図面（B-064）を正としてください。
8	B-074 AW11について、『多目的ホル1箇所 アルミ板 t-3取替え』と記載がありますが、設計書に当該項目が見受けられません。契約後の設計変更協議対象と考えてよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。