

# 質 問 回 答 書 ( 1 回 目 )

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年4月9日

工 事 名 : 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場改修工事  
 路線名等 : 鳴門総合運動公園  
 工事箇所 : 鳴門市撫養町立岩

番号	質 問 事 項	回 答
1	単価 30 . 31. 32 号 溶接金網 6.0 × 100 × 100 は、材・設置としますがよろしいですか。	単価表30、31、32号の溶接金網6.0 × 100 × 100は、材料費のみを計上しております。
2	単価 33 号 砂場縁石設置工（単価 176 、 177 号）において、公表単価は（材）となっていますが、材・工の単価と考えてよろしいですか。	単価表33号の砂場縁石設置工は、材料費のみを計上しております。
3	単価 34. 35 号 溶接金網 6.0 × 100 × 100 は、材・設置としますがよろしいですか。	単価表34、35号の溶接金網6.0 × 100 × 100は、材料費のみを計上しております。
4	単価 64. 65 号 特殊円形側溝設置工において、代価表（施工パッケージ）内圏縁石の単価は、11,000 円／個（L= 0 . 6m）をm単価に換算（ 18,330 円／m）して積算していますがよろしいですか。	単価表64、65号の特殊円形側溝設置工における内圏側溝の単価は、見積単価一覧表に記載のとおり11,000 円／個（L= 0 . 6m）をm単価に換算して計上しております。
5	単価 76 号 蓋版（グレーチングU-300 用）が単価 205 号では（グレーチング U-180 用）となっています。 U-300 用での積算でよろしいですか。	単価表76号の水路蓋（グレーチング、U-300用）は、単価表205号に記載のとおりU-180用で計上しております。
6	単価 101 号 芝生舗装撤去、芝生はぎ取り工（ソドカッター使用）の公表単価をご教示ください。	単価表101号の芝生舗装撤去（芝生はぎ取り工）の単価は、398円/m <sup>2</sup> で計上しております。
7	単価 116 号 U型側溝撤去の作業区分は再利用撤去としていますがよろしいですか。	単価表116号のU型側溝撤去の作業区分は、再利用はなく、撤去・処分としております。
8	単価 150 号 溶接金網工の単 235 号の溶接金網 6.0 × 150 × 150 は、材・工の積算でよろしいでしょうか。	単価表150号の溶接金網6.0 × 150 × 150は、材料費のみを計上しております。

# 質 問 回 答 書 ( 1 回 目 )

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年4月9日

工 事 名 : 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場改修工事  
 路線名等 : 鳴門総合運動公園  
 工事箇所 : 鳴門市撫養町立岩

番号	質 問 事 項	回 答
9	単価 151 号 溶接金網工の単 235 号の溶接金網 6.0 × 150 × 150 は、材・工の積算でよろしいでしょうか。	単価表151号の溶接金網6.0 × 150 × 150は、材料費のみを計上しております。
10	図面 01/38 工事用車両通路から青く色付けされております現場入り口の第三ゲートは高さが 2.5m しかない為、大型車両や大型機械での搬入が出来ません。第四ゲートからの搬入で良いか御検討願います。工程管理上 や 公園利用者への安全対策を簡易な施工計画で作成する際に、留意事項とする為です。	材料搬入等における工事用道路は第二陸上競技場北側の門扉から陸上競技場第3ゲート (H=2.57m) までを想定しているが、大型車両や大型機械等の搬入が困難な場合は、第4ゲート (H=5.3m) からの搬入も可能としております。
11	特記仕様書 (全天候型舗装) 第 15 条 2. 材料 ③表層 に、「舗装材は、補助競技場と同等とし・・・」とありますが、指定されている又は、推奨されるウレタン材料名はありますか？	指定・推奨している製品はありません。仕様については、特記仕様書に記載のとおりです。
12		
13		
14		
15		
16		