

数量総括表

業務名	R 1 三土 三加茂東祖谷山線 東・西庄 建物事前調査業務			業種 項目	公共工事に伴う建物等の損害等調査 公共工事に伴う建物等の損害等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
公共工事に伴う建物等の損害等調査		式		1		
地盤変動影響調査		式		1		
打合せ協議		式		1		
打合せ協議	中間 1 回	式		1		
現地踏査		業務		1		
事前調査		式		1		
木造建物A調査	200m ² 以上300m ² 未満	棟		1		
木造建物A調査	130m ² 以上200m ² 未満	棟		1		
木造建物C調査	70m ² 以上130m ² 未満	棟		2		
木造建物C調査	70m ² 未満	棟		1		
工作物調査	100m ² 未満	箇所		5		

数量総括表

業務名	R 1 三土 三加茂東祖谷山線 東・西庄 建物事前調査業務			業種 項目	公共工事に伴う建物等の損害等調査 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
材料費		式		1		
材料費		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費交通費		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工損調査等業務価格		式		1		