

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 環首 蒲生田園地 阿南・椿 遊歩道再整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
カービース施設整備工		式		1			
ベンチ・テーブル工		式		1			
野外卓		基		2			
管理施設整備工		式		1			
柵工		式		1			
柵 木製防護柵	柵の規格:丸太杭, 柵の種類:丸太杭	m		60			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
野外卓撤去		基		2			
防護柵(擬木)撤去		m		60			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 環首 蒲生田園地 阿南・椿 遊歩道再整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
堆積土砂撤去		m2		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全管理員		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 環首 蒲生田園地 阿南・椿 遊歩道再整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			