

質問に対する回答書（1回目）

工事名： R5 営繕 鴨島支援学校 吉・鴨島 ボイラー改修工事
工事箇所： 吉野川市鴨島町敷地

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	図面番号AC-04既設撤去機器の(注記)にアスベスト含有の石綿が使用されていると明記されていますが現地でアスベスト除去をせずボイラーを一体で搬出して処分許可業者に持ち込んでからアスベスト除去を行い収集・処分することでもよろしいでしょうか？ また既存の分析調査結果はあるということでしょうか？	ボイラーの撤去に伴うアスベスト含有材の除去方法については、関係法令に従い適切な方法を選択してください。 なお、作業手順・方法については、関係官公署(労働基準監督署・県)と十分協議の上決定してください。 また、既存の分析調査結果はありませんが、設計時に既存ボイラーの製造者へ確認し、アスベストが含有されている旨の回答を得て、図示しています。