内	部	仕	F	表
	1 11	1		-10

階	室 名	区 分		床 FLH	巾木	Н	腰壁	壁	天井	CH 廻縁	備考
1階	屋外便所(女) -	既設	[防水モルタル下地 セッキ質タイル	張 (150角)] [-70]~ [-100]	[100角セッキ質タイル張]	[水平巾木]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[LGS GB-R t9.5 AE塗]	[2, 600] [塩ビ]	[トイレブース]
		改修部	便器撤去部・取合斫り部	セッキ質タイル張(150角)補修そのまま	セッキ質タイル張 補修	取合補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	そのまま	そのまま そのまま	既設トイレブース一部内開きを外開きに改修
		既設									
		改修部									
		既設									
		改修部									
2階	吉伽体記 (七)	既設	[◆As防水 押えコン t80下地	! セッキ質タイル張(150角)] [-70]~ [-100]	[100角セッキ質タイル張]	[水平巾木]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[LGS GB-R t9.5 AE塗]	[2, 600] [塩ビ]	[トイレブース]
	東側便所(女)	改修部	便器撤去部・取合斫り部	セッキ質タイル張(150角)補修そのまま	セッキ質タイル張 補修	取合補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	そのまま	そのまま そのまま	既設トイレブース一部内開きを外開きに改修
	车侧体系(4)	既設	[◆As防水 押えコン t80下地	・ セッキ質タイル張(150角)] [-70]~ [-100]	[100角セッキ質タイル張]	[水平巾木]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[LGS GB-R t9.5 AE塗]	[2,600] [塩ビ]	[トイレブース]
	西側便所(女)	改修部	便器撤去部・取合斫り部	セッキ質タイル張(150角)補修そのまま	セッキ質タイル張 補修	取合補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	そのまま	そのまま そのまま	既設トイレブース一部内開きを外開きに改修
		既設									
		改修部									
3階	東側便所(女) ——	既設	[◆As防水 押えコン t80下地	! セッキ質タイル張(150角)] [-70]~ [-100]	[100角セッキ質タイル張]	[水平巾木]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[LGS GB-R t9.5 AE塗]	[2,600] [塩ビ]	[トイレブース]
		改修部	便器撤去部・取合斫り部	セッキ質タイル張(150角)補修そのまま	セッキ質タイル張 補修	取合補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	そのまま	そのまま そのまま	既設トイレブース一部内開きを外開きに改修
	西側便所(女)	既設	[◆As防水 押えコン t80下地	! セッキ質タイル張(150角)] [-70]~ [-100]	[100角セッキ質タイル張]	[水平巾木]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[LGS GB-R t9.5 AE塗]	[2,600] [塩ビ]	[トイレブース]
		改修部	便器撤去部・取合斫り部	セッキ質タイル張(150角)補修そのまま	セッキ質タイル張 補修	取合補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	そのまま	そのまま そのまま	既設トイレブース一部内開きを外開きに改修
		既設									
		改修部									
4階	東側便所(女) —	既設	[◆As防水 押えコン t80下地	! セッキ質タイル張(150角)] [-70]~ [-100]	[100角セッキ質タイル張]	[水平巾木]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[LGS GB-R t9.5 AE塗]	[2,600] [塩ビ]	[トイレブース]
		改修部	便器撤去部・取合斫り部	セッキ質タイル張 (150角) 補修そのまま	セッキ質タイル張 補修	取合補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	そのまま	そのまま そのまま	既設トイレブース一部内開きを外開きに改修
	西側便所(女) —	既設	[◆As防水 押えコン t80下地	! セッキ質タイル張(150角)] [-70]~ [-100]	[100角セッキ質タイル張]	[水平巾木]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[RC 下地調整 陶器質タイル張り(100×200)]	[LGS GB-R t9.5 AE塗]	[2,600] [塩ビ]	[トイレブース]
		改修部	便器撤去部・取合斫り部	セッキ質タイル張(150角)補修そのまま	セッキ質タイル張 補修	取合補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	機器撤去部・取合斫り部 陶器質タイル張補修	そのまま	そのまま そのまま	既設トイレブース一部内開きを外開きに改修
		既設									
		改修部									

アスベスト含有建材調査リスト

棟名	竣工(新設)	建材名	アスベスト含有建材製造年	アスベスト含有の有無
体育館(第1工区)	平成16年7月30日竣工(2004年)			有
生徒館(第2工区)	平成16年7月30日竣工(2004年)	アスファルト防水	~2003年(平成15年)	有
本館 (第3工区)	平成16年7月30日竣工(2004年)			有
	※工期は平成14年10月25日~平成16年7月30日		※工期内に製造年が含まれるためアスファルト含有とみなす	

※図中 [] 内仕上は既設を示す。		●工事名	●図面番号		
※図中 ◆ 印はアスベスト含有建材を示す。	徳島県県土整備部営繕課	R6営繕 城東高等学校 徳・中徳島 生徒館トイレ改修	S工事 A-01	▲ 禁 平島弘之+ TEAM28	
		●図面名	●縮尺	HIROYUKI HEISHIMA ARCHITECT & TEAM28 ASSOCIATES	
		内部仕上表	_	一級建築士 第 152422 号 薩山仁志	





















