

## 見積参考資料

委託業務名 R6三林 総合改良 三好市霧谷川  
森林整備

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	保安林総合改良事業 霧谷川地区
工事名	R 6 三林 総合改良 三好市霧谷川 森林整備

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)森林土木
事業名	保安林総合改良事業
地区名	霧谷川地区
工事名	R 6 三林 総合改良 三好市霧谷川 森林整備
施工場所	三好市東祖谷霧谷川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好4
工期	
積算体系年月	令和6年9月
単価期適用年月	令和6年9月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	保安林総合改良事業 霧谷川地区
工事名	R 6 三林 総合改良 三好市霧谷川 森林整備

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備B
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	保安林総合改良事業 霧谷川地区		
工事名	R 6 三林 総合改良	三好市霧谷川	森林整備

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				















事業名	保安林総合改良事業 霧谷川地区
工事名	R 6 三林 総合改良 三好市霧谷川 森林整備

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000	本 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,-,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	選木あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	-				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		0.520	人			
	普通作業員					
		0.520	人			
	諸雑費					
		0.060				
	特殊作業員					
		0.160	人			
	普通作業員					
		0.160	人			
	諸雑費					
		0.040				
	特殊作業員					
		0.310	人			
	普通作業員					
		0.310	人			
	諸雑費					
		0.080				
	特殊作業員					
		0.260	人			
	普通作業員					
		0.260	人			














# 標準地調査表

地区名 ( 霧谷川 ) 区域名 ( ) 標準地NO ( 1 )


名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高 (m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	C451	スギ	34				なし
2	C452	スギ	38				
3	C453	スギ	22			生育不良	
4	C454	スギ	32				
5	C455	スギ	40				
6	C456	スギ	40				
7	C457	スギ	34			生育不良	
8	C458	スギ	30				
9	C459	スギ	36				
10	C460	スギ	32			生育不良	
11	C461	スギ	28				樹高(m)  23.0
12	C462	スギ	32				
13	C463	スギ	28			生育不良	
14	C464	スギ	38				
15	C465	スギ	30				
16	C466	スギ	30				
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	16本						
平均胸高直径		スギ	32.8cm				
		ヒノキ					
伐採木平均胸高直径		スギ	29.2cm				
		ヒノキ					



# 標準地調査表

地区名 ( 霧谷川 ) 区域名 ( ) 標準地NO ( 2 )

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高 (m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	C467	スギ	42				なし
2	C468	スギ	38				
3	C469	スギ	38				
4	C470	スギ	38				
5	C471	スギ	38				
6	C472	スギ	34				樹高(m)
7	C473	スギ	24			生育不良	
8	C474	スギ	36				24.0
9	C475	スギ	38				
10	C476	スギ	26			その他	
11	C477	スギ	34				
12	C478	スギ	38				
13	C479	スギ	22				
14	C480	スギ	38			曲り	
15	C481	スギ	36				
16	C482	スギ	24			生育不良	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	16本						
平均胸高直径		スギ	34.0cm				
		ヒノキ					
伐採木平均胸高直径		スギ	26.8cm				
		ヒノキ					



# 標準地調査表

地区名 ( 霧谷川 ) 区域名 ( ) 標準地NO ( 3 )

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高 (m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	C486	ヒノキ	26				なし
2	C487	ヒノキ	38				
3	C488	ヒノキ	28				
4	C489	ヒノキ	24			その他	
5	C490	ヒノキ	22				
6	C491	ヒノキ	30				
7	C492	スギ	32			曲り	
8	C493	スギ	38				
9	C494	スギ	44				
10	C495	ヒノキ	34				
11	C496	ヒノキ	26			生育不良	樹高(m)  23.0
12	C497	ヒノキ	34				
13	C498	ヒノキ	34			曲り	
14	C499	ヒノキ	34				
15	C500	ヒノキ	38				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	15本						
平均胸高直径		スギ	38.0cm				
		ヒノキ	30.7cm				
伐採木平均胸高直径		スギ	32.0cm				
		ヒノキ	26.5cm				

